



### PORTABROCAS RÁPIDO. REF. 702 700 2

- Sierra de apriete sin llave.
- Admite brocas de 1,5 a 13mm.
- Rosca interior paso ½" - 20.

### PORTABROCAS CON LLAVE. REF. 702 571 048

- Admite brocas de 1,5 a 13mm.
- Rosca interior paso ½" - 20.



### LLAVE PORTABROCAS. REF. 702 950 045

### ADAPTADOR SDS-MAX A SDS-PLUS. REF. 702 000 207



### CONJUNTO DE PUNTAS. REF. 702 740 1

- Conjunto de 30 puntas más adaptador magnético.
- **Compuesto por:**  
3 puntas PH1, 3 puntas PH2, 3 puntas PH3, 3 punta PZ1, 3 punta PZ2, 3 punta PZ3, 1 punta plana 0,5 x 4, mm, 1 punta plana 1 x 5,5mm, 1 punta plana 1,2 x 6,5mm, 1 punta allen 4, 1 punta allen 5, 1 punta allen 6, 6 puntas torx (T10, T15, T20, T25, T30, T40).

### ADAPTADOR PARA PUNTAS. REF. 702 000 206



### VASOS MAGNÉTICOS

Vaso (mm)	REF.
8	700 740 2
10	700 740 3
13	700 740 4



### PUNTAS PARA ATORNILLAR

PH	REF.	PH Larga	REF.	PZ	REF.	Planas	REF.	TORX	REF.
1	702 741 0	-	-	1	702 742 0	4 x 0,5	702 742 5	20	702 743 2
2	702 741 1	2	702 741 6	2	702 742 1	7 x 1	702 742 6	25	702 743 3
3	702 741 2	3	702 741 7	-	-	-	-	30	702 743 4
-	-	-	-	-	-	-	-	40	702 743 5